

## 災害廃棄物処理支援ネットワーク（D. Waste-Net）活動報告

去る2019年10月12日に上陸した台風19号の影響により被災した地域において、災害廃棄物処理支援ネットワーク（D. Waste-Net）により環境省から災害廃棄物の処理についての協力要請を受け、同ネットワークのメンバーである一般社団法人持続可能社会推進コンサルタント協会を通じて被災地支援を行いましたので報告します。

今回弊社は茨城県大子町および常陸大宮市において活動を行いました。

2019年10月23日 茨城県大子町（町営宮川グラウンド仮置場）



視察時点において同町で唯一受入れを行っている仮置場。

分別状況は、災害廃棄物の分別の基本である12種類におおよそ分別されている状況。

2019年10月23日 茨城県大子町（旧下野宮保育所跡仮置場）



視察時点で閉鎖済み。分別状況は全体的に混合状態。

2019年10月23日 茨城県大子町（中央公民館グラウンド仮置場）



視察時点で閉鎖済み。分別状況はおおよそ12種類に分別。

2019年10月23日 茨城県大子町（町非公認の仮置場）



分別状況は混合状態。

2019年10月23日 茨城県大子町（町非公認の仮置場）



災害廃棄物以外と思われる物も見られた。

2019年10月24日 茨城県常陸大宮市（辰ノ口親水公園）



駐車場部のガードレールに大量の流木がせき止められ堆積。流木量の計測を実施。

2019年10月24日 茨城県常陸大宮市（辰ノ口親水公園）



駐車場部の広範囲に土砂が堆積。土砂量の計測を実施。

2019年10月24日 茨城県常陸大宮市（辰ノ口樋管）



久慈川左岸の辰ノ口樋管部に堆積した流木。流木量の計測を実施。

2019年10月24日 茨城県常陸大宮市（辰ノ口橋下）



久慈川左岸の辰ノ口橋下に堆積した流木。流木量の計測を実施。

2019年10月24日 茨城県常陸大宮市（家和楽運動公園）



多目的グラウンドに土砂が堆積。土砂量の計測を実施。

2019年10月24日 茨城県常陸大宮市（家和楽運動公園）



テニスコートに土砂が堆積。土砂量の計測を実施。

2019年10月24日 茨城県常陸大宮市（小貫小学校仮置場）



視察時点で受入れ中。可燃系と金属系混合物が混在。

2019年10月24日 茨城県常陸大宮市（旧世喜小学校仮置場）



視察時点で受入れ停止（搬出中）。分別されているが物量が多く境界が曖昧。

2019年10月25日 茨城県常陸大宮市（清流公園）



公園緑地部に流木／草木等が堆積。流木量の計測を実施。

2019年10月25日 茨城県常陸大宮市（清流公園）



駐車場部に土砂が堆積。土砂量の計測を実施。